

図 3　白糸川流域（根府川集落と根府川駅）の土砂災害状況図（内田（1975）原図）
（神奈川県立公文書館所蔵；井上編著，2013；井上，2017 でレイアウト編集）