

事例 No.	発生 年月日	事例の名称	発生 誘因	事例 No.	発生 年月日	事例の名称	発生 誘因
1-1	714 or 715	天童川・遠山川	●	33-1	1901.7.25	福島・半田新沼	■
2-1	887.8.22	千曲川・古千曲湖	●	34-1	1911.8.09	姫川・稗田山崩れ	■
3-1	1176.11.19	魚野川・石打	■?	35-1	1914.3.14	雄物川・布又沢	●
4-1	1441.7	高瀬川・鹿島川・八沢	■	36-1	1914.8.28	安倍川中流・藤野	■
5-1	1502.1.28?	姫川・真那板山	●	37-1	1915.6.06	焼岳噴火・大正池	▲
6-1	1586.1.18	庄川・帰雲山	●	38-1	1923.9.01	秦野市・震生湖	●
7-1	1611.12.03	阿賀野川・山崎新湖	●	39-1	1930.11.26	狩野川・奥野山	●
8-1	1642.9.3	一ツ瀬川・三納	■	40-1	1931~33	大和川・亀の瀬	■?
9-1	1661決壊時	木曾川・大瀬入山	●?	41-1	1939.4.29	姫川・風張山	■
10-1	1662.6.16	安曇川・町居崩れ	●	42-1	1943.9.18	番匠川・大刈野	■
11-1	1683.10.20	鬼怒川・五十里崩れ	●	43-1	1945.10.03	信濃川・梓川・島々谷	■
12-1	1707.10.28	安倍川・大谷崩れ・大池	●	44-1	1949.12.26	日光市・七里	●
13-1	1714.4.28	姫川・岩戸山	●	45-1	1953.7.17	有田川・金剛寺	■
14-1	1718.8.22	天童川・遠山川・和田	●	46-1	1961.6.27	天童川・大西山	■
15-1	1742.8.30	荒川・矢那瀬	■	47-1	1965.9.13	揖斐川・徳山白谷	●■
16-1	1751.5.21	名立川・小田島	●	48-1	1967.5.04	姫川・大所川・赤禿山	■
17-1	1757.6.24	梓川・トバタ崩れ	■	49-1	1971.7.16	姫川・小土山地すべり	■
18-1	1783.8.05	浅間山噴火・ハツ場	▲	50-1	1976.9.12	鏡川・敷ノ山	■
19-1	1788.7.26	物部川・堂の岡	■	51-1	1982.8.03	紀ノ川・和田地すべり	■
20-1	1793.2.08	追良瀬川中流	●	52-1	1984.9.14	木曾川・御岳崩れ	●
21-1	1847.5.08	犀川・岩倉山	●	53-1	1985.7.09	神戸市・清水	■
22-1	1854.12.23	安政東海地震	●	54-1	1991.3.23	浜田市・周布川	■
23-1	1858.4.09	常願寺川・蘆崩れ	●	55-1	1993.6.15	最上川・立谷沢川・濁沢	■
24-1	1870.9.18	木津川・伊賀上野	●■	56-1	1995.1.17	西宮市・仁川	●
25-1	1878	最上川・鮭川・大谷地	■	57-1	1997.5.05	信濃川・鬼無里村	■
26-1	1888.7.15	磐梯山・桧原湖	▲	58-1	2000.1.06	阿賀野川・上川村	■
27-1	1889.8.19	十津川・塩野新湖	■	59-1	2004.10.23	信濃川・芋川・東竹沢	●
28-1	1891.6.16	姫川・ガラガラ沢	■	60-1	2005.9.06	耳川・野々尾	■
29-1	1891.10.28	揖斐川・根尾川・水鳥	●	61-1	2008.6.14	北上川・湯ノ倉温泉	●
30-1	1892.7.25	那賀川・高礪山	■	地震 ● 発生誘因 豪雨 ■ 噴火 ▲			
31-1	1892.7.25	雄物川・善知島沢	●				
32-1	1900.12.03	富士川・大柳川・十谷	■				

地すべり地形（防災科学技術研究所）
北海道・島嶼部の一部地域は公開準備中

図 1.2 日本の天然ダム形成地点一覧図
（防災科学技術研究所・土志田正二氏作成）

図 6 日本の天然ダム一覧図（水山ほか，2011）