



写真1 篠原谷の崩壊地現況  
崩壊堆積物(角礫状)が存在  
2023年11月秋山晋二撮影

図2 富田川左支・篠原谷の崩壊地と天然ダム  
(国土交通省近畿地方整備局大規模土砂災害対策技術センター, 2021)