




図5 諸戸山林の関東地震直後崩壊地分布図(勝沼(1924)『中津川流域荒廃地調査報告』の附図)
 原図は東京大学砂防工学研究室(現 森林生物地球科学研究所所蔵)
 左上図は諸戸山林地域の自然災害履歴図(コラム93の図4参照)