

横浜市電の元街隧道(元街側)崩壊の写真
 隧道は山手台地の泥岩層(上総層群)を掘って作られている。
 地震で隧道の入口付近と運動場の盛土の半分が崩壊した。

三号運動場の位置




図 12 元街小学校発行の「元街 111 年」に掲載されている震災の写真と位置 (図赤枠が校舎)